



Legende - Werkleitungen

— WAS —	Schmutzwasser best / neu	— EL —	Elektro best / neu
— WAR —	Regenwasser best / neu	— TT —	Telefon best / neu
— WMR —	Mischwasser	— TV —	TV best / neu
— W —	Wasser best / neu	— WP —	Wärmepumpe best / neu
— FW —	Fernwärme best / neu	— G —	Gas best / neu
— X —	Leitungen Abbruch		

Legende

	Bestehend		Dämmstoffe hart/weich	BA	Bodenablauf
	Abbruch		Mörtel, Gips, Verputz	DW	Dachwasserleitung
	Neubau		Unterlagsboden	DWS	Dachwasserschacht
	Backstein		Gipskarton-/Faserzementplatten	NÜ	Notüberlauf
	Kalksandstein		Sperschicht	FS	Fallstrang
	Ortbeton			DD	Deckendurchbruch
	Betonwerkstein, Kunststein	F. / R.	Fertig / Roh	WD	Wanddurchbruch
	Holz massiv	OK	Oberkant	BD	Bodendurchbruch
	Holzwerkstoffe	UK	Unterkant	LAM	Lamellenstoren
	Vollholz / Brettschichtholz	AK	Aussenkant	SO	Sonnenstore / Markise
		SCH	Schwelle	K/M	Kurbel / Motorantrieb
		ST	Sturz	RB	Rohboden
		BR	Brüstung	FB	Fertigboden
				INST	Installationsschacht
				SAV	Sanitärverteilung
				BOV	Bodenheizverteilung
				ELV	Elektroverteilung
				KRL	Kontrollierte Wohnraumlüftung
				RWA	Rauch- / Wärmeabzug

Revidiertabelle

0	Vorabzug Planung Sanierung Liegenschaftsentwässerung	SB	28.01.26
1	Entwässerung Flächen Meteorwasser ergänzt	SB	28.01.26

Projektname
Neubau Nebenbau und Sanierung Umgebung - Kirchenareal Steffisburg
 Auftraggebende Person/Firma:
Reformierte Kirchgemeinde Steffisburg, Walkeweg 1, 3612 Steffisburg

445.1_500 | Sanierung Liegenschaftsentwässerung

Dällenbach/Ewald Architekten AG
 Industrieweg 33 · Postfach 208 · 3612 Steffisburg · T 033 439 01 70 · info@daellenbachewald.ch · www.daellenbachewald.ch

Planungsphase
Ausführung
 Massstab
 1:200
 Planformat
 84/45cm
 Datum | Autorin
 28.01.2026 | sb

